香川県道路異常通報システム通報一覧

令和8年3月　受付分

香川県への通報件数	県管理施設に関するもの	対応完了	対応予定	経過観察	対応検討中	確認不可	その他
23	17	11	5	1	0	0	6

【対応状況について】
対応完了　　・・・対応が完了しています。
対応予定　　・・・対応予定です。
経過観察　　・・・早急な対応の必要はなく経過観察としています。
対応検討中　・・・経過観察も含めて今後の対応を検討しています。
確認不可　　・・・写真、位置情報が無い等、確認ができませんでした。
その他　　・・・香川県道路課所管ではないため、所管する管理者へ、通報内容を提供しています。

・本システムでいただいた不具合に関する通報のうち、香川県が管理する施設に関するものを掲載しています。
・「その他」は、香川県道路課所管ではないため、所管する管理者へ、通報内容の提供を行った件数です。（不具合に関する通報以外も含みます）

受信日	事務所	路線名	不具合の内容	場所	内容	対応状況	備考
R8.3.4	中讃土木事務所	府中造田線	側溝、その他	坂出市府中町	照明灯不点灯	対応完了	
R8.3.5	高松土木事務所	川東高松線	路面	高松市鹿角町	ポットホール	対応完了	
R8.3.11	小豆総合事務所	上庄池田線	路面	小豆郡土庄町肥土山	路面等の汚れ	経過観察	
R8.3.13	中讃土木事務所	高松善通寺線	側溝、その他	丸亀市城西町2丁目	照明灯不点灯	対応完了	
R8.3.16	中讃土木事務所	高松坂出線	側溝、その他	坂出市林田町	落下物	対応完了	
R8.3.17	西讃土木事務所	黒渕本大線	路面	観音寺市植田町	ポットホール	対応完了	
R8.3.19	小豆総合事務所	上庄池田線	側溝、その他	小豆郡小豆島町池田	吹付コンクリートの剥がれ	対応完了	
R8.3.21	高松土木事務所	高松長尾大内線	路面	高松市春日町	区画線視認性不足	対応完了	
R8.3.23	高松土木事務所	高松牟礼線	側溝、その他	高松市庵治町鎌野西	土間コンクリート劣化	対応完了	
R8.3.23	高松土木事務所	高松香川線	路面	高松市太田上町	区画線視認性不足 他	対応予定	
R8.3.25	長尾土木事務所	志度山川線	側溝、その他	さぬき市多和額西	照明灯不点灯	対応予定	
R8.3.27	中讃土木事務所	川津丸亀線	路面	丸亀市新浜町2丁目	ポットホール	対応完了	
R8.3.28	中讃土木事務所	林田府中線	路面	坂出市林田町	舗装の劣化	対応完了	
R8.3.29	高松土木事務所	高松香川線	路面	高松市太田上町	区画線視認性不足	対応予定	
R8.3.30	長尾土木事務所	志度山川線	側溝、その他	さぬき市多和相草西	照明灯不点灯	対応予定	
R8.3.30	小豆総合事務所	寒霞渓公園線	草や木	小豆郡小豆島町神懸通	倒木の危険	対応完了	
R8.3.31	小豆総合事務所	土庄福田線	側溝、その他	小豆郡土庄町屋形崎	側溝清掃	対応予定	