香川県道路異常通報システム通報一覧

令和8年5月　受付分

香川県への通報件数	県管理施設に関するもの	対応完了	対応予定	経過観察	対応検討中	確認不可	その他
28	16	7	4	3	2	0	12

【対応状況について】
対応完了　　・・・対応が完了しています。
対応予定　　・・・対応予定です。
経過観察　　・・・早急な対応の必要はなく経過観察としています。
対応検討中　・・・経過観察も含めて今後の対応を検討しています。
確認不可　　・・・写真、位置情報が無い等、確認ができませんでした。
その他　　・・・香川県道路課所管ではないため、所管する管理者へ、通報内容を提供しています。

・本システムでいただいた不具合に関する通報のうち、香川県が管理する施設に関するものを掲載しています。
・「その他」は、香川県道路課所管ではないため、所管する管理者へ、通報内容の提供を行った件数です。（不具合に関する通報以外も含みます）

受信日	事務所	路線名	不具合の内容	場所	内容	対応状況	備考
R8.5.6	高松土木事務所	高松香川線	路面	高松市太田上町	水たまり	経過観察	
R8.5.9	高松土木事務所	高松香川線	カーブミラー	高松市太田上町	カーブミラー設置要望	経過観察	
R8.5.11	中讃土木事務所	春日讃岐財田停車場線	側溝、その他	仲多度郡まんのう町七箇	落下物	対応完了	
R8.5.12	中讃土木事務所	丸亀三好線	側溝、その他	仲多度郡まんのう町七箇	動物の死骸	対応完了	
R8.5.12	中讃土木事務所	善通寺府中線	草や木	坂出市府中町	木の垂れ下がり	対応完了	
R8.5.14	西讃土木事務所	黒渕本大線	路面	観音寺市柞田町甲	舗装の剥がれ	対応完了	
R8.5.21	小豆総合事務所	国道436号	路面	小豆郡小豆島町片城	舗装の剥がれ	対応完了	
R8.5.21	小豆総合事務所	土庄福田線	路面	小豆郡土庄町渕崎	マンホールとの段差	対応検討中	
R8.5.22	高松土木事務所	円座香南線	側溝、その他	高松市香南町西庄	側溝蓋かけ要望	対応予定	
R8.5.23	高松土木事務所	高松琴平線	ガードレール等	高松市西山崎町	ガードレール基礎のひび割れ	経過観察	
R8.5.25	西讃土木事務所	国道377号	側溝、その他	三豊市山本町財田西	照明灯不点灯	対応完了	
R8.5.25	西讃土木事務所	国道377号	側溝、その他	観音寺市粟井町	照明灯不点灯	対応完了	
R8.5.26	中讃土木事務所	綾川国分寺線	路面	綾歌郡綾川町陶	舗装の剥がれ	対応予定	
R8.5.26	小豆総合事務所	土庄福田線	路面	小豆郡土庄町黒岩	区間線視認性不足	対応予定	
R8.5.28	長尾土木事務所	志度小田津田線	路面	さぬき市鴨庄	区間線視認性不足	対応検討中	
R8.5.28	長尾土木事務所	高松長尾大内線	草や木	東かがわ市中山	木の繁茂	対応予定	