

平成23年7月5日
24時00分現在
防災局危機管理課

地震による被害状況等について（第2報）

1 地震情報（震源・震度に関する情報）

- (1) 発生年月日 平成23年7月5日 19時 18分ころ
- (2) 震源地 和歌山県北部（北緯34.0度、東経135.2度）
- (3) 震源の深さ 約10km
- (4) 地震の規模 マグニチュード5.5
- (5) 県内最大震度 4（高松市、土庄町、さぬき市、小豆島町）
- (6) 津波 おそれなし

2 被害の概況（23.7.5 24:00 現在）

- (1) 人的被害
報告なし
- (2) 物的被害
 - 県営水道「導水管」の漏水（別紙1のとおり）
 - 高松市牟礼町のため池（高柳池）の堤防からの水漏れ（別紙2のとおり）

※ 下線部が第2報の新たな情報です。

本日は、これが最終です。
明日、再度、調査し、新たな被害状況が確認されれば、資料提供します。

地震発生に伴う県営水道「導水管」の漏水について

1 漏水事故の経過

- ・ 20時10分 地元町民の通報で、綾川町経済課から水道管の漏水の疑いがある旨の連絡が、県営水道事務所（坂出市府中町）にあった。
- ・ 20時30分 現地（下記 漏水場所）で県水道局職員が確認したところ、導水管の空気弁の不具合による漏水を確認し、職員が手作業で空気弁の元弁を閉めた。
このため、20時30分以降、漏水は止まっている。

2 漏水場所 綾川町滝宮2357地先

3 漏水量 未確定であるが、概ね4トン

4 被害状況

- ① 人家への影響はなし
- ② 周辺の田畑等への被害等の影響については、明日調査する。
- ③ 綾川浄水場への導水については、現在、支障なく継続できている。

5 水道管の状況

- ① 管の布設年 昭和50年（布設後、約36年経過、耐用年数は40年）
- ② 管の口径 800mm

平成23年7月5日午後7時18分に発生した地震による被害について

高松市牟礼町牟礼のため池（高柳池）の北西部の堤防から、池の水が漏れていることが分かった。

現地では、ため池管理者である高柳池水利組合、高松市、東讃土地改良事務所が状況を確認したところ、水漏れの量は、微量である。

高松市、水利組合では、決壊の恐れはないが、午後10時30分より、半分程度までため池の水位を下げる措置を行う。

明日（7月6日）午前9時に、市、組合、県で現場確認する。また、水位が下がった午後3時頃から、ため池の法面の草刈を行い、堤防の異常の有無について点検を行う。