

●香川県告示第130号

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法律第57号）第6条第1項及び第8条第1項の規定により、土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域を次のとおり指定する。

平成23年3月25日

香川県知事 浜 田 恵 造

土 砂 災 害 警 戒 区 域			
所 在 地	区 域 の 名 称	土砂災害の発生原因となる自然現象の種類	区域の表示
小豆郡小豆島町蒲生	入部川（16-77-I-2）	土石流	次の図のとおり

土 砂 災 害 特 別 警 戒 区 域			
所 在 地	区 域 の 名 称	土砂災害の発生原因となる自然現象の種類	区域の表示及び土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令（平成13年政令第84号）第4条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項
小豆郡小豆島町草壁本町	松山_1（I-117）	急傾斜地の崩壊	次の図のとおり
”	松山_2（I-117）	”	”
”	下川西（A）_1（I-118）	”	”
”	下川西（A）_2（I-118）	”	”
”	松山（2）（II-563）	”	”
小豆郡小豆島町西村	誓願寺（A）（I-48）	”	”
”	誓願寺（B）（I-114）	”	”
”	清水（I-116）	”	”
”	荒神_1（II-47）	”	”
”	荒神_2（II-47）	”	”
”	竹生_1（II-558）	”	”
”	竹生_2（II-558）	”	”
”	竹生_3（II-558）	”	”
”	東原（II-616）	”	”
”	誓願寺（II-1799）	”	”
小豆郡小豆島町蒲生	中条_1（I-201）	”	”

”	中条_2 (I-201)	”	”
”	入部 (II-199)	”	”
”	西条 (II-200)	”	”
”	東畑 (II-202)	”	”
”	入部 (2) (II-1827)	”	”
”	入部 (3) (II-1828)	”	”
小豆郡小豆島町草壁本町	信谷川 (14-78-I)	土石流	”
”	松山西川 (14-17-II)	”	”
小豆郡小豆島町西村	清水川 (14-81-I)	”	”
”	清水中川 (14-82-I)	”	”
”	清水上川 (14-83-I)	”	”
”	明神東川 (14-84-I)	”	”
”	明神東川① (14-86-I)	”	”
”	西村西川 (14-87-I)	”	”
”	明神川 (14-88-I)	”	”
”	流川 (14-89-I)	”	”
”	流上川 (14-90-I-1)	”	”
”	流上川 (14-90-I-2)	”	”
”	西城東川 (14-92-I)	”	”
”	竹生東条川 (14-94-I)	”	”
”	竹生川 (14-95-I)	”	”
小豆郡小豆島町蒲生	角田川 (16-73-I)	”	”
”	平野川 (16-74-I)	”	”
”	入部川 (16-77-I)	”	”
”	入部川 (16-77-I-2)	”	”
”	入部西川 (16-79-I)	”	”

(「次の図のとおり」は、省略し、その関係図書を香川県土木部河川砂防課、香川県小豆総合事務所及び小豆島町総務課に備え置いて縦覧に供する。)