


# 土砂災害警戒区域の指定の公示に係る図書（その1）



様式-1(急)

土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域 位置図

自然現象の種類

急傾斜地の崩壊

箇所番号

Ⅱ-2681


箇所名

田野々下(4)

所在地

観音寺市大野原町田野々

# 土砂災害警戒区域等の指定の公示に係る図書(その2)



建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項		
	・移動による力の最大	164.65 KN/m <sup>2</sup>
	・堆積による力の最大	16.05 KN/m <sup>2</sup>
	・移動による土石等の高さ	1.00 m
	・堆積による土石等の高さ	3.00 m
	・移動による力の最大	164.65 KN/m <sup>2</sup>
	・堆積による力の最大	22.35 KN/m <sup>2</sup>
	・移動による土石等の高さ	1.00 m
	・堆積による土石等の高さ	4.18 m
	・移動による力の最大	100.00 KN/m <sup>2</sup>
	・堆積による力の最大	16.05 KN/m <sup>2</sup>
	・移動による土石等の高さ	1.00 m
	・堆積による土石等の高さ	3.00 m

0 25 50 100  
m

様式-2(急)

土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域  
区域図

土砂災害防止法施行令第二条の基準に該当する区域



土砂災害防止法  
施行令第三条の  
基準に該当する  
区域



土砂等の(移動)高さが1m以下の場合、  
土砂等の移動による力が100kN/m<sup>2</sup>を超える区域



土砂等の堆積の高さが3mを超える区域  
それ以外の区域



縮尺

1:2,500



自然現象  
の種類

急傾斜地の崩壊

告示番号

香川県告示第16号

告示年月日

平成23年1月18日

箇所番号

II-2681

箇所名

田野々下(4)

所在地

観音寺市大野原町田野々