




土砂災害警戒区域の指定の公示に係る図書（その1）



| | | |
|------------------------------------|---------|-------------|
| 様式-1(急) 土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域 位置図 | 自然現象の種類 | 急傾斜地の崩壊 |
| | 箇所番号 | II-771 |
| | 箇所名 | 田野々上(5) |
| | 所在地 | 觀音寺市大野原町田野々 |

この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図200000(地図画像)及び数値地図25000(地図画像)を複製したものである。(承認番号 平20業複、第406号)

土砂災害警戒区域等の指定の公示に係る図書(その2)



様式-2(急)
土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域
区域図

| 土砂災害防止法施行令第二条の基準に該当する区域 | | N 告示番号 縮尺 | 自然現象の種類 | 急傾斜地の崩壊 | 箇所番号 | II-771 |
|---|--|-----------------|---------|------------|------|-------------|
| 土石等の(移動)高さが1m以下の場合、 土石等の移動による力が100KN/mを超える区域 | | | 告示番号 | 香川県告示第16号 | 箇所名 | 田野々上(5) |
| 土石等の堆積の高さが3mを超える区域 | | 1:2,500 | 告示年月日 | 平成23年1月18日 | 所在地 | 観音寺市大野原町田野々 |
| それ以外の区域 | | | | | | |