

●香川県告示第182号

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法律第57号）第6条第1項及び第8条第1項の規定により、土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域を次のとおり指定する。

平成25年3月29日

香川県知事 浜田 恵造

土砂災害警戒区域			
所 在 地	区 域 の 名 称	土砂災害の発生原因となる自然現象の種類	区域の表示
三豊市仁尾町家の浦	岩井戸（I-507）	急傾斜地の崩壊	次の図のとおり
"	家の浦（II-506）	"	"
"	下家ノ浦（1）（II-2812）	"	"
"	下家ノ浦（2）（II-2813）	"	"
"	下家ノ浦（3）（II-2814）	"	"
"	下家ノ浦（5）（II-2815）	"	"
"	下家ノ浦（4）（III-3083）	"	"
"	下家ノ浦（6）（III-3084）	"	"
三豊市仁尾町仁尾	仁尾の上_1（I-99）	"	"
"	仁尾の上_2（I-99）	"	"
"	仁尾の上_3（I-99）	"	"
"	草木（I-287）	"	"
"	天神（I-508）	"	"
"	風呂の口（I-509）	"	"
"	門前_1（I-514）	"	"
"	門前_2（I-514）	"	"
"	門前_3（I-514）	"	"
"	門前（1）（I-515）	"	"
"	柿谷_1（I-516）	"	"
"	柿谷_2（I-516）	"	"
"	中筋（I-964）	"	"
"	古江上（3）（I-965）	"	"
"	詫間越（II-511）	"	"
"	平原（II-512）	"	"
"	薬師（II-513）	"	"
"	金坂_1（II-520）	"	"
"	金坂_2（II-520）	"	"
"	天王（II-524）	"	"
"	小曾（1）（II-526）	"	"
"	石ヶ谷（II-527）	"	"

"	広江(1) (II-788)	"	"
"	広江(2) (II-789)	"	"
"	柿谷(2) _1 (II-790)	"	"
"	柿谷(2) _2 (II-790)	"	"
"	柿谷(3) (II-791)	"	"
"	浦ノ谷(1) (II-792)	"	"
"	浦ノ谷(2) _1 (II-793)	"	"
"	浦ノ谷(2) _2 (II-793)	"	"
"	古江上(1) (II-795)	"	"
"	加嶺(II-955)	"	"
"	門前(2) (II-2792)	"	"
"	詫間越(2) (II-2793)	"	"
"	土井(II-2794)	"	"
"	天王(2) (II-2795)	"	"
"	詫間越(3) (II-2796)	"	"
"	天王(3) (II-2797)	"	"
"	天王(4) (II-2798)	"	"
"	天王(5) (II-2799)	"	"
"	天王(8) (II-2800)	"	"
"	詫間越(4) _1 (II-2801)	"	"
"	詫間越(4) _2 (II-2801)	"	"
"	清水(II-2802)	"	"
"	小曾(3) (II-2803)	"	"
"	朝日(II-2804)	"	"
"	風呂の口(2) (II-2805)	"	"
"	古江上(4) _1 (II-2807)	"	"
"	古江上(4) _2 (II-2807)	"	"
"	古江上(4) _3 (II-2807)	"	"
"	古江上(5) _1 (II-2808)	"	"
"	古江上(5) _2 (II-2808)	"	"
"	古江上(5) _3 (II-2808)	"	"
"	古江上(6) (II-2809)	"	"
"	古江上(7) (II-2810)	"	"
"	上家ノ浦(II-2811)	"	"
"	加嶺(2) (III-942)	"	"
"	天王(6) (III-3079)	"	"
"	天王(7) (III-3080)	"	"
"	矢田_1 (III-3081)	"	"
"	矢田_2 (III-3081)	"	"
"	金坂(2) (III-3082)	"	"

三豊市仁尾町家の浦	石山川 (40-59-I)	土石流	"
三豊市詫間町大浜			
三豊市仁尾町家の浦	家ノ浦川 (41-1-I)	"	"
"	上川下中川 (41-1-III)	"	"
"	上川下川 (41-2-III)	"	"
三豊市仁尾町仁尾	田子代川 (41-2-I)	"	"
"	新川 (41-3-I)	"	"
"	深谷川 (41-4-I)	"	"
"	金坂川 (41-5-I)	"	"
"	朝日川 (41-6-I)	"	"
"	大正川 (41-7-I)	"	"
"	仁尾ノ上川 (41-8-I)	"	"
"	黒松川 (41-9-I)	"	"
"	詫間越川 (41-10-I)	"	"
"	大谷上川 (41-11-I)	"	"
"	大谷下川 (41-12-I)	"	"
"	杖戸川 (41-13-I)	"	"
"	清眼川 (41-14-I)	"	"
"	裏山川 (41-15-I)	"	"
"	ニザ川 (41-16-I)	"	"
"	片山北川 (41-17-I)	"	"
"	片山川 (41-18-I)	"	"
"	峠川 (41-19-I)	"	"
"	江尻川 (41-20-I)	"	"
"	草組川 (41-21-I)	"	"
"	開川 (41-22-I)	"	"
"	山吹川 (41-23-I)	"	"
"	山吹中川 (41-24-I)	"	"
"	山吹奥川 (41-25-I)	"	"
"	奥林川 (41-26-I)	"	"
"	天王谷川 (41-27-I)	"	"
"	天王奥谷川 (41-28-I)	"	"
"	天王奥谷西川 (41-29-I)	"	"
"	浦ノ谷北川 (41-30-I)	"	"
"	浦ノ谷上川 (41-31-I)	"	"
"	浦ノ谷川 (41-32-I)	"	"
"	広江川 (41-33-I)	"	"
"	中尾東川 (41-34-I)	"	"
"	中尾西川 (41-35-I)	"	"
"	柿谷川 (41-36-I)	"	"

"	清水川 (41-37-I)	"	"
"	保川 (41-38-I)	"	"
"	上川 (41-1-II)	"	"
"	詫間越東川 (41-2-II)	"	"
"	内田川 (41-3-II)	"	"
"	砂入川 (41-4-II)	"	"
"	砂入中川 (41-5-II)	"	"
"	石ヶ谷川 (41-6-II)	"	"
"	大谷川 (41-7-II)	"	"
"	大谷中川 (41-8-II)	"	"
"	大谷西川 (41-9-II)	"	"
"	砂入西川 (41-3-III)	"	"
"	砂入東川 (41-4-III)	"	"
"	砂入北川 (41-5-III)	"	"
"	砂入上川 (41-6-III)	"	"

土砂災害特別警戒区域			
所 在 地	区 域 の 名 称	土砂災害の発生原因となる自然現象の種類	区域の表示及び土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令（平成13年政令第84号）第4条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項
三豊市仁尾町家の浦	岩戸 (I-507)	急傾斜地の崩壊	次の図のとおり
"	家の浦 (II-506)	"	"
"	下家ノ浦 (1) (II-2812)	"	"
"	下家ノ浦 (2) (II-2813)	"	"
"	下家ノ浦 (3) (II-2814)	"	"
"	下家ノ浦 (5) (II-2815)	"	"
"	下家ノ浦 (4) (III-3083)	"	"
"	下家ノ浦 (6) (III-3084)	"	"
三豊市仁尾町仁尾	仁尾の上_1 (I-99)	"	"
"	仁尾の上_2 (I-99)	"	"
"	草木 (I-287)	"	"
"	天神 (I-508)	"	"

"	風呂の口 (I-509)	"	"
"	門前_1 (I-514)	"	"
"	門前_2 (I-514)	"	"
"	門前(1) (I-515)	"	"
"	柿谷_1 (I-516)	"	"
"	柿谷_2 (I-516)	"	"
"	中筋 (I-964)	"	"
"	古江上(3) (I-965)	"	"
"	詫間越 (II-511)	"	"
"	金坂_1 (II-520)	"	"
"	天王 (II-524)	"	"
"	石ヶ谷 (II-527)	"	"
"	広江(1) (II-788)	"	"
"	広江(2) (II-789)	"	"
"	柿谷(2)_1 (II-790)	"	"
"	柿谷(2)_2 (II-790)	"	"
"	柿谷(3) (II-791)	"	"
"	浦ノ谷(1) (II-792)	"	"
"	浦ノ谷(2)_2 (II-793)	"	"
"	古江上(1) (II-795)	"	"
"	加嶺 (II-955)	"	"
"	詫間越(2) (II-2793)	"	"
"	土井 (II-2794)	"	"
"	詫間越(3) (II-2796)	"	"
"	天王(3) (II-2797)	"	"
"	天王(4) (II-2798)	"	"
"	天王(5) (II-2799)	"	"
"	天王(8) (II-2800)	"	"
"	詫間越(4)_1 (II-2801)	"	"
"	小曾(3) (II-2803)	"	"
"	朝日 (II-2804)	"	"
"	風呂の口(2) (II-2805)	"	"
"	古江上(4)_1 (II-2807)	"	"
"	古江上(4)_2 (II-2807)	"	"
"	古江上(4)_3 (II-2807)	"	"
"	古江上(5)_1 (II-2808)	"	"
"	古江上(5)_3 (II-2808)	"	"
"	古江上(6) (II-2809)	"	"
"	上家ノ浦 (II-2811)	"	"
"	加嶺(2) (III-942)	"	"

"	天王(6) (III-3079)	"	"
"	天王(7) (III-3080)	"	"
"	矢田_1 (III-3081)	"	"
"	矢田_2 (III-3081)	"	"
"	金坂(2) (III-3082)	"	"
三豊市仁尾町家の浦	上川下中川 (41-1-III)	土石流	"
"	上川下川 (41-2-III)	"	"
三豊市仁尾町仁尾	田子代川 (41-2-I)	"	"
"	新川 (41-3-I)	"	"
"	深谷川 (41-4-I)	"	"
"	朝日川 (41-6-I)	"	"
"	黒松川 (41-9-I)	"	"
"	大谷上川 (41-11-I)	"	"
"	大谷下川 (41-12-I)	"	"
"	杖戸川 (41-13-I)	"	"
"	清眼川 (41-14-I)	"	"
"	裏山川 (41-15-I)	"	"
"	ニザ川 (41-16-I)	"	"
"	片山北川 (41-17-I)	"	"
"	峠川 (41-19-I)	"	"
"	江尻川 (41-20-I)	"	"
"	草組川 (41-21-I)	"	"
"	山吹川 (41-23-I)	"	"
"	山吹中川 (41-24-I)	"	"
"	山吹奥川 (41-25-I)	"	"
"	奥林川 (41-26-I)	"	"
"	天王谷川 (41-27-I)	"	"
"	天王奥谷川 (41-28-I)	"	"
"	天王奥谷西川 (41-29-I)	"	"
"	浦ノ谷川 (41-32-I)	"	"
"	広江川 (41-33-I)	"	"
"	中尾東川 (41-34-I)	"	"
"	中尾西川 (41-35-I)	"	"
"	柿谷川 (41-36-I)	"	"
"	清水川 (41-37-I)	"	"
"	保川 (41-38-I)	"	"
"	上川 (41-1-I)	"	"
"	内田川 (41-3-II)	"	"
"	砂入川 (41-4-II)	"	"
"	砂入中川 (41-5-II)	"	"

"	石ヶ谷川 (41-6-II)	"	"
"	大西中川 (41-8-II)	"	"
"	大谷西川 (41-9-II)	"	"
"	砂入西川 (41-3-III)	"	"
"	砂入東川 (41-4-III)	"	"
"	砂入北川 (41-5-III)	"	"
"	砂入上川 (41-6-III)	"	"

(「次の図」は、省略し、その関係図書を香川県土木部河川砂防課、香川県西讃土木事務所及び三豊市建設経済部建設課に備え置いて縦覧に供する。)