

愛媛県東予を震源とする地震の被害状況等【最終報】

4月26日に発表した資料を、下線のとおり訂正します。

地震の状況（消防庁応急対策室発表資料より）

発生日時 平成19年4月26日 午前9時3分頃
震央地名 愛媛県東予（北緯33.9度、東経133.6度）
震源の深さ 約40km
規模 マグニチュード5.4（推定値）
県内最大震度 4
（高松市、丸亀市、坂出市、善通寺市、観音寺市、さぬき市、三豊市、小豆島町、三木町、直島町、宇多津町、綾川町、まんのう町）

被害の状況（19.4.26 15:00 現在）

人的被害

なし

物的被害等

建物

- ・ 県立学校（8校）
7学校（高松養護学校、香川中部養護学校、善通寺養護学校、高松南高校、香川中央高校、善通寺西高校、琴平高校）で軽微な被害
坂出商業高校で、屋上水槽が破損し断水（10:35～臨時休校）
- ・ 小中学校等
小中学校 10校で、軽微な被害
（善通寺市3校、観音寺市3校、三木町 2校、綾川町2校）
- ・ 公共施設
丸亀市城南コミュニティセンターで、壁にひび割れ
坂出市与島診療所で、玄関外壁損傷
観音寺市立総合体育館で、天井パネルにズレ（使用中止決定）

エレベーター停止

県内23箇所（県有11、市町有12）

現在すべて復旧済み

対応の状況

4/26 9:15 危機管理対策本部設置

各部局で市町等関係機関に照会、県警ヘリによる上空偵察を実施

10:30 対策本部会議開催（本部長：防災局長、本部員：各部局防災局参事）

被害状況等情報共有を行い、引き続き調査を継続することとした。

17:00 対策本部解散

概ねの状況把握ができたと考えられ、人的被害や大規模な物的被害もないため解散するが、各部局は引き続き情報収集等を行う。