香川県道路異常通報システム通報一覧

令和6年5月　受付分

香川県への通報件数	県管理施設に関するもの	対応完了	対応予定	経過観察	対応検討中	確認不可	その他
20	16	7	7	2	0	0	4

【対応状況について】
対応完了　・・・対応が完了しています。
対応予定　・・・対応予定です。
経過観察　・・・早急な対応の必要はなく経過観察としています。
対応検討中　・・・経過観察も含めて今後の対応を検討しています。
確認不可　・・・写真、位置情報が無い等、確認ができませんでした。
その他　・・・香川県道路課所管ではないため、所管する管理者へ、通報内容を提供しています。

・本システムでいただいた不具合に関する通報のうち、香川県が管理する施設に関するものを掲載しています。
・「その他」は、香川県道路課所管ではないため、所管する管理者へ、通報内容の提供を行った件数です。（不具合に関する通報以外も含みます）

受信日	事務所	路線名	不具合の内容	場所	内容	対応状況	備考
R6.5.9	小豆総合事務所	上庄池田線	ガードレール等	小豆郡土庄町黒岩	ポールコーン損傷	対応予定	
R6.5.12	小豆総合事務所	土庄福田線	側溝、その他	小豆郡土庄町上庄	歩道のタイル損傷	対応予定	
R6.5.13	小豆総合事務所	国道436号	側溝、その他	小豆郡土庄町渕崎	歩車道境界ブロック破損	対応予定	
R6.5.14	中讃土木事務所	三木綾川線	路面	綾歌郡綾川町畑田	ポットホール	対応完了	
R6.5.17	中讃土木事務所	春日讃岐財田停車場線	草や木	仲多度郡まんのう町七箇	竹倒木	対応完了	
R6.5.19	中讃土木事務所	鴨川停車場五色台線	ガードレール等	坂出市加茂町	ポールコーン損傷	対応予定	
R6.5.22	西讃土木事務所	観音寺佐野線	草や木	観音寺市大野原町大野原	草のはみ出し	対応予定	
R6.5.23	西讃土木事務所	詫間琴平線	路面	三豊市三野町下高瀬	舗装の段差	対応完了	
R6.5.23	西讃土木事務所	詫間琴平線	側溝、その他	三豊市三野町下高瀬	落下物	対応完了	
R6.5.28	西讃土木事務所	紫雲出山線	側溝、その他	三豊市詫間町香田	落石	対応完了	
R6.5.28	高松土木事務所	中徳三谷高松線	路面	高松市林町	路面の冠水	経過観察	
R6.5.28	高松土木事務所	太田上町志度線	路面	高松市多肥下町	路面の冠水	経過観察	
R6.5.29	高松土木事務所	高松牟礼線	路面	高松市庵治町	路面の冠水	対応完了	
R6.5.29	高松土木事務所	高松牟礼線	路面	高松市牟礼町	路面の汚れ	対応完了	
R6.5.30	中讃土木事務所	善通寺府中線	草や木	丸亀市川西町	木の繁茂	対応予定	
R6.5.31	高松土木事務所	円座香南線	草や木	高松市西山崎町	草刈り	対応予定	