香川県道路異常通報システム通報一覧

令和6年7月　受付分

香川県への通報件数	県管理施設に関するもの	対応完了	対応予定	経過観察	対応検討中	確認不可	その他
13	6	6	0	0	0	0	7

【対応状況について】
対応完了　・・・対応が完了しています。
対応予定　・・・対応予定です。
経過観察　・・・早急な対応の必要はなく経過観察としています。
対応検討中　・・・経過観察も含めて今後の対応を検討しています。
確認不可　・・・写真、位置情報が無い等、確認ができませんでした。
その他　・・・香川県道路課所管ではないため、所管する管理者へ、通報内容を提供しています。

・本システムでいただいた不具合に関する通報のうち、香川県が管理する施設に関するものを掲載しています。
・「その他」は、香川県道路課所管ではないため、所管する管理者へ、通報内容の提供を行った件数です。（不具合に関する通報以外も含みます）

受信日	事務所	路線名	不具合の内容	場所	内容	対応状況	備考
R6.7.2	西讃土木事務所	丸亀詫間豊浜線	路面	観音寺市室本町	路面排水不良	対応完了	
R6.7.3	長尾土木事務所	三木牟礼線	草や木	木田郡三木町平木	木の繁茂	対応完了	
R6.7.3	高松土木事務所	高松牟礼線	草や木	高松市牟礼町大町	草木の繁茂	対応完了	
R6.7.4	中讃土木事務所	善通寺大野原線	草や木	善通寺市善通寺町	倒竹	対応完了	
R6.7.18	中讃土木事務所	善通寺詫間線	路面	善通寺市善通寺町	道路陥没	対応完了	
R6.7.29	中讃土木事務所	多度津丸亀線	ガードレール等	丸亀市金倉町	ポールコーン損傷	対応完了	