香川県道路異常通報システム通報一覧

令和6年8月　受付分

香川県への通報件数	県管理施設に関するもの	対応完了	対応予定	経過観察	対応検討中	確認不可	その他
17	12	9	2	0	0	1	5

【対応状況について】
対応完了　・・・対応が完了しています。
対応予定　・・・対応予定です。
経過観察　・・・早急な対応の必要はなく経過観察としています。
対応検討中　・・・経過観察も含めて今後の対応を検討しています。
確認不可　・・・写真、位置情報が無い等、確認ができませんでした。
その他　・・・香川県道路課所管ではないため、所管する管理者へ、通報内容を提供しています。

・本システムでいただいた不具合に関する通報のうち、香川県が管理する施設に関するものを掲載しています。
・「その他」は、香川県道路課所管ではないため、所管する管理者へ、通報内容の提供を行った件数です。（不具合に関する通報以外も含みます）

受信日	事務所	路線名	不具合の内容	場所	内容	対応状況	備考
R6.8.4	中讃土木事務所	丸亀停車場線	路面	丸亀市城西町	ポットホール・水路破損	対応予定	
R6.8.5	小豆総合事務所	上庄池田線	ガードレール等	小豆郡土庄町肥土山	ポールコーン損傷	対応完了	
R6.8.7	小豆総合事務所	上庄池田線	側溝、その他	小豆郡土庄町肥土山	道路上の鉄板蓋のがたつき	対応完了	占用者に対応依頼
R6.8.8	西讃土木事務所	観音寺善通寺線	側溝、その他	三豊市豊中町岡本	歩行者用信号機の視認性低下	対応完了	三豊警察署に通報
R6.8.10	長尾土木事務所	石田東志度線	路面	さぬき市寒川町石田東	陥没の恐れ（路面に穴あり）	対応完了	
R6.8.12	中讃土木事務所	丸亀三好線	側溝、その他	仲多度郡まんのう町岸上	ゴミの投棄	確認不可	
R6.8.12	高松土木事務所	三木国分寺線	側溝、その他	高松市仏生山町	側溝蓋の修繕、側溝改修	対応完了	
R6.8.16	高松土木事務所	三木国分寺線	草や木	高松市十川西町	草の繁茂	対応完了	
R6.8.18	小豆総合事務所	上庄池田線	側溝、その他	小豆郡土庄町肥土山	歩道に水道管を占領	対応完了	設置者へ対応依頼
R6.8.19	中讃土木事務所	長尾丸亀線	ガードレール等	丸亀市川西町	デリネーター破損	対応予定	事故対応中
R6.8.26	高松土木事務所	塩江屋島西線	路面	高松市高松町	ポットホール	対応完了	
R6.8.30	高松土木事務所	高松坂出線	路面	高松市亀水町	動物の死骸回収	対応完了	