香川県道路異常通報システム通報一覧

令和6年9月　受付分

香川県への通報件数	県管理施設に関するもの	対応完了	対応予定	経過観察	対応検討中	確認不可	その他
32	16	5	8	1	2	0	16

【対応状況について】
対応完了　・・・対応が完了しています。
対応予定　・・・対応予定です。
経過観察　・・・早急な対応の必要はなく経過観察としています。
対応検討中　・・・経過観察も含めて今後の対応を検討しています。
確認不可　・・・写真、位置情報が無い等、確認ができませんでした。
その他　・・・香川県道路課所管ではないため、所管する管理者へ、通報内容を提供しています。

・本システムでいただいた不具合に関する通報のうち、香川県が管理する施設に関するものを掲載しています。
・「その他」は、香川県道路課所管ではないため、所管する管理者へ、通報内容の提供を行った件数です。（不具合に関する通報以外も含みます）

受信日	事務所	路線名	不具合の内容	場所	内容	対応状況	備考
R6.9.9	高松土木事務所	高松琴平線	路面	高松市勅使町	陥没	対応完了	
R6.9.10	中讃土木事務所	多度津丸亀線	草や木	仲多度郡多度津町葛原	植樹帯繁茂	対応予定	
R6.9.12	中讃土木事務所	長尾丸亀線	草や木	丸亀市土器町西	草繁茂	対応予定	
R.6.9.13	小豆総合事務所	上庄池田線	路面	小豆郡土庄町上庄	舗装の亀裂等	経過観察	
R6.9.17	長尾土木事務所	志度山川線	側溝、その他	さぬき市前山	グレーチングの不具合	対応完了	
R6.9.17	高松土木事務所	高松港線	草や木	高松市内町	高木剪定	対応完了	
R6.9.20	高松土木事務所	高松港線	草や木	高松市丸の内	高木剪定	対応完了	
R6.9.21	西讃土木事務所	観音寺善通寺線	路面	観音寺市茂木町	舗装の亀裂等	対応予定	
R6.9.22	中讃土木事務所	高松善通寺線	路面	坂出市府中町	路面排水不良・水撥ね	対応検討中	
R.6.9.22	小豆総合事務所	土庄福田線	ガードレール等	小豆郡土庄町渕崎	ポールコーン損傷　3本	対応予定	
R6.9.23	長尾土木事務所	志度山川線	側溝、その他	さぬき市前山	グレーチングの不具合	対応完了	
R.6.9.26	小豆総合事務所	土庄神懸線	路面	小豆郡小豆島町神懸通	ポットホール	対応予定	
R6.9.29	長尾土木事務所	志度山川線	路面	さぬき市前山	ポットホール	対応予定	
R6.9.29	高松土木事務所	高松香川線	路面	高松市太田上町	舗装の劣化等	対応予定	
R6.9.29	西讃土木事務所	詫間仁尾線	路面	三豊市詫間町詫間	ポットホール	対応予定	
R6.9.30	長尾土木事務所	小蓑前田東線	側溝、その他	木田郡三木町池戸	グレーチングの不具合	対応検討中	