香川県道路異常通報システム通報一覧

令和8年1月　受付分

香川県への通報件数	県管理施設に関するもの	対応完了	対応予定	経過観察	対応検討中	確認不可	その他
13	7	4	2	0	0	1	6

【対応状況について】
対応完了　・・・対応が完了しています。
対応予定　・・・対応予定です。
経過観察　・・・早急な対応の必要はなく経過観察としています。
対応検討中　・・・経過観察も含めて今後の対応を検討しています。
確認不可　・・・写真、位置情報が無い等、確認ができませんでした。
その他　・・・香川県道路課所管ではないため、所管する管理者へ、通報内容を提供しています。

・本システムでいただいた不具合に関する通報のうち、香川県が管理する施設に関するものを掲載しています。
・「その他」は、香川県道路課所管ではないため、所管する管理者へ、通報内容の提供を行った件数です。（不具合に関する通報以外も含みます）

受信日	事務所	路線名	不具合の内容	場所	内容	対応状況	備考
R8.1.6	小豆総合事務所	寒霞渓公園線	側溝、その他	小豆郡小豆島町安田	落石	対応完了	
R8.1.7	長尾土木事務所	高松志度線	草や木	さぬき市志度	法面の草繁茂	対応完了	
R8.1.7	西讃土木事務所	大見吉津仁尾線	路面	三豊市三野町吉津甲	舗装の剥離・劣化	対応完了	
R8.1.12	高松土木事務所	八栗牟礼線	ガードレール等	高松市牟礼町牟礼	不明	確認不可	
R8.1.19	西讃土木事務所	観音寺佐野線	側溝、その他	観音寺市大野原町大野原	照明灯不点灯	対応完了	
R8.1.23	西讃土木事務所	粟井観音寺線	側溝、その他	観音寺市柞田町	照明灯不点灯	対応予定	
R8.1.24	高松土木事務所	屋島停車場屋島公園線	路面	高松市屋島西町	路肩の段差	対応予定	