

香川県道路異常通報システム通報一覧

令和8年7月 受付分

香川県への 通報件数	県管理施設に 関するもの						その他
		対応完了	対応予定	経過観察	対応検討中	確認不可	
49	21	12	7	2	0	0	28

【対応状況について】	
対応完了	・・・対応が完了しています。
対応予定	・・・対応予定です。
経過観察	・・・早急な対応の必要はなく経過観察としています。
対応検討中	・・・経過観察も含めて今後の対応を検討しています。
確認不可	・・・写真、位置情報が無い等、確認ができませんでした。
その他	・・・香川県道路課所管ではないため、所管する管理者へ、通報内容を提供しています。

- ・本システムでいただいた不具合に関する通報のうち、香川県が管理する施設に関するものを掲載しています。
- ・「その他」は、香川県道路課所管ではないため、所管する管理者へ、通報内容の提供を行った件数です。（不具合に関する通報以外も含みます）

受信日	事務所	路線名	不具合の内容	場所	内容	対応状況	備考
R8.7.2	高松土木事務所	高松東港線	路面	高松市朝日町5丁目	水たまり	対応完了	
R8.7.2	中讃土木事務所	綾川国分寺線	路面	綾歌郡綾川町陶	舗装の剥がれ	対応完了	
R8.7.3	中讃土木事務所	丸亀詫間豊浜線	路面	丸亀市土器町西5丁目	舗装の剥がれ	対応完了	
R8.7.4	高松土木事務所	中徳三谷高松線	路面	高松市上林町	ポットホール、ひび割れ	対応完了	
R8.7.5	高松土木事務所	北風戸積浦線	草や木	香川郡直島町	倒木	対応完了	
R8.7.5	高松土木事務所	北風戸積浦線	路面	香川郡直島町	ポットホール、ひび割れ	対応完了	
R8.7.5	中讃土木事務所	国道438号	草や木	仲多度郡まんのう町川東	草木繁茂	対応完了	
R8.7.6	高松土木事務所	高松王越坂出線	路面	高松市香西北町	ポットホール	対応完了	
R8.7.7	西讃土木事務所	黒瀬本大線	路面	観音寺市植田町	ひび割れ	対応予定	
R8.7.8	中讃土木事務所	善通寺綾歌線	路面	丸亀市垂水町	舗装の剥がれ	対応完了	
R8.7.9	高松土木事務所	北風戸積浦線	草や木	香川郡直島町	草木繁茂	対応予定	
R8.7.10	西讃土木事務所	豊中三野線	ガードレール等	三豊市高瀬町比地	視線誘導標の損傷	対応予定	
R8.7.11	中讃土木事務所	国分寺中通線	路面	綾歌郡綾川町畑田	舗装の剥がれ	対応完了	
R8.7.11	中讃土木事務所	長尾丸亀線	路面	丸亀市川西町南	舗装の剥がれ	対応完了	
R8.7.13	中讃土木事務所	善通寺大野原線	路面	善通寺市生野本町2丁目	舗装の剥がれ	対応完了	
R8.7.14	高松土木事務所	岩崎高松線	路面	高松市太田上町	水たまり	経過観察	
R8.7.19	高松土木事務所	高松香川線	側溝、その他	高松市太田上町	縁石の破損	経過観察	
R8.7.20	西讃土木事務所	栗井観音寺線	ガードレール等	観音寺市栗井町	照明灯不点灯	対応予定	
R8.7.23	高松土木事務所	高松香川線	路面	高松市太田下町	区画線の視認性不足	対応予定	
R8.7.25	小豆総合事務所	寒霞溪公園線	路面	小豆郡小豆島町神懸通	区画線の視認性不足	対応予定	
R8.7.29	小豆総合事務所	上庄池田線	ガードレール等	小豆郡小豆島町池田	照明灯常時点灯	対応予定	